

MIDAS iGEN  
V930R2x

改善/修正項目

## 1. MIDAS iGEN V.930R2x

- ・ バッチ解析の解析時間の短縮
- ・ 板要素応力度表示で要素中心とした場合に最大絶対値を表示しない問題
- ・ 圧力荷重タイプ定義で単位変換がおかしい
- ・ 免震支承材の定義で未対応の中国規準が表示される問題